ZEROSIL

ODSTRAŇOVAČ SILIKÓNU

PORCELÁNOVÝ GRES, KERAMIKA, MRAMOR, SKLO, KOV



ZEROSIL je určený na odstraňovanie zvyškov silikónu, živice, lepidla, vosku zo sviečok, lepiacej pásky, starých etikiet a zvyškov polyuretánovej peny z povrchov porcelánovej kameniny, keramiky, mramoru, skla a kovových prvkov.



NA ČO SLÚŽI

- Odstraňuje zvyšky silikónu, lepidla, lepiacej pásky, starých etikiet a zvyšky polyuretánovej peny
- Účinný aj na odstraňovanie zvyškov vosku zo sviečok, živice a povrchových mastných a olejových škvŕn
- Vďaka praktickej stierke, ktorá je súčasťou balenia, je odstránenie zvyškov rýchle a jednoduché
- Užitočný aj pri odstraňovaní dechtových a asfaltových škvŕn

VÝHODY

- Možné používať aj na mramory, kameň, škáry a iné savé materiály pre odstraňovanie povrchových zvyškov
- Viskózna konzistencia: pôsobí priamo na odstraňovaný zvyšok a maximalizuje tak účinnosť prípravku a znižuje spotrebu
- Rýchly účinok: rozpúšťa stvrdnutý silikón už za 20 minút od nanesenia
- Príjemná citrusová vôňa
- Odstraňuje stopy polyuretánových lepidiel

AKO SA POUŽÍVA

Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie.
Aplikácia:
1. V prípade mimoriadne odolných zvyškov ich čo najviac odstráňte pomocou vhodného ostrého nástroja (napr. orezávač, nôž, žiletka), dávajte však pozor, aby ste nepoškodili povrch.
2. Pred použitím potraste, potom naneste neriedený prípravok tak, aby ste úplne pokryli všetky prítomné zvyšky silikónu.
3. Nechajte pôsobiť približne 20 minút.
4. Po uplynutí stanoveného času odstráňte pomocou dodanej stierky rozpustené zvyšky, potom ich zotrite pomocou handry alebo papierovej utierky.
5. V prípade potreby opätovne naneste a prípadne predĺžte dobu pôsobenia.
6. Po použití stierku dôkladne vyčistite handrou alebo papierovou utierkou.

Balenia

Plechovka s objemom 250 ml: kartóny po 12 kusov.

VAROVANIA
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po použití zrecyklujte.

TEPLOTY
Skladovacie teploty: od 0 °C do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 5 °C do 30 °C.

Upozornenie
Prípravok môže spôsobiť zmatnenie metakrylátu, plastových a lakovaných materiálov a aglomerátov na živicovej báze, preto odporúčame vopred overiť ich odolnosť voči tomuto prípravku.
V prípade materiálov ošetrených voskom bude potrebné obnoviť pôvodné ošetrenie.