

ULTRASHINE FLOOR



CRISTALLIZZANTE PROFESSIONALE

MARMI LUCIDI, AGGLOMERATI LUCIDI,
PIETRE NATURALI CALCEE LUCIDE



A COSA SERVE

- Prodotto professionale per il ripristino della lucentezza delle superfici usurate.
- Conferisce alla superficie lucentezza per lungo tempo e resistenza all'usura da calpestio.
- Ideale per la cristallizzazione di pietre naturali calceree levigate (marmo, travertino) e agglomerati lucidi (palladiana, graniglia, veneziana).

I VANTAGGI

- Il materiale usurato recupera rapidamente oltre il 90% della lucentezza naturale (valore medio ottenuto da test di laboratorio).
- Elevata resa: 50-70 mq / litro a seconda dello stato iniziale del materiale.
- Mantiene a lungo il lucido della superficie rendendola resistente al calpestio.
- Trattamento ripetibile, anche puntualmente.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

a seconda dello stato iniziale del materiale: **50-70 m²**

Le rese sono indicative e si intendono per mano.

Confezioni

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COME SI USA

No diluizione:

pronto all'uso.

Applicazione:

Agitare prima dell'uso e utilizzare con spruzzatore. Prima dell'applicazione è necessario eliminare bene ogni tipo di sporco, impurità ed eventuali residui di cere. A superficie asciutta e pulita spruzzare **ULTRASHINE FLOOR** in moderata quantità su una superficie limitata (max 2 mq). Intervenire subito con monospazzola con disco in lana d'acciaio inox uniformando la stesura. Lavorare il prodotto fino a completa asciugatura e al raggiungimento del lucido desiderato. Ripetere il trattamento fino a completamento della superficie da trattare.

Rimuovere ogni fibra di lana d'acciaio passando con panno in microfibra o con una scopa a garza.

Attenzione:

Prodotto ad uso professionale.

Evitare ristagni sul pavimento e gocciolature del prodotto dal contenitore.

Non usare su pietre non calceree tipo granito, quarzite o arenarie in genere.

Evitare il contatto con materiali quali legno, cotto, ceramica e metallo (profili in acciaio e alluminio).

Verificare l'effetto del trattamento con un test preliminare su una piccola porzione di superficie.

Si consiglia un passaggio finale con pad bianco per uniformare il lucido ed eliminare eventuali segni di applicazione. Non bagnare il pavimento prima di 24 ore.